



הנדון: התקני גרירה לרכב
אישורנו מס'ד 81120181 מיום 5.2.08 המבוטל בזאת

- הננו להודיעכם כי אין לנו התנגדות לחריכת התקני גרירה כמבוקש על-ידיכם וזאת בתנאים הבאים:
1. החריכה תבוצע על ידי גיל קאר בע"מ ובהתאם לתעודות מכון התקנים הישראלי או מכון המתכות הישראלי בהתאם למירוט כדלקמן:

1.1 בהתאם לתעודות בדיקה של מכון התקנים הישראלי:			
מס'	תוצר זוגם החתוקן	תוצר זוגם הרכב	תעודת בדיקה של מכון התקנים
1.	67-20	יונדאי H-1	2913112548 מ - 9.9.99
2.	78-20	יונדאי H-100	8013117261 מ - 24.10.00
3.	69-20	לנדובר דיסקברי	291311497 מ - 27.10.99
4.	11-40	מזדה B2500 x44	2913112369 מ - 6.9.99
5.	66-20	מזדה B2500 4 X2	2913112608 מ - 9.9.99
6.	65-20	מיצובישי פנצ'ר	2913111815 מ - 24.8.99
7.	63-20	שברולט סברבן	2913110400 מ - 28.09.99
8.	74-20	J95L	8013117260 מ - 24.10.00
9.	75-20	טויוטה RAV-4	8013117262 מ - 24.10.00
10.	14-50	טויוטה היילקס, LN190L	8013118159 מ - 07.11.00
11.	M40-14, MA40-14	טויוטה היילקס	8013110622 מ - 29.06.00
12.	79-20	יונדאי SANTA-FE	8113103158 מ - 27.02.01
13.	17-50	טויוטה היילקס, 4X2	8113115391 מ - 20.09.01
14.	18-50	טויוטה היילקס, 4X2 4X4, ג'יר ארטי	8113115392 מ - 20.09.01
15.	17-40	טויוטה היילקס 2X4	8113120105 מ - 15.12.01
16.	18-40	טויוטה היילקס 2X4 4X4	8113120106 מ - 16.12.01
17.	85-20	יונדאי טראקאן	8213221359 מ - 21.7.02
18.	88-20	טויוטה לנד קרוזר KDJ120L	8213235466 מ - 2.12.02
19.	89-20	טויוטה לנד קרוזר KDJ125L	8213235859 מ - 5.12.02
20.	91-20	טויוטה לנדקרוזר KDJ120L	8313202765 מ - 22.1.03
21.	92-20	טויוטה לנדקרוזר KDJ125L	8313202764 מ - 22.1.03
22.	335295	טויוטה לנדקרוזר	8313236691 מ - 13.11.03

1.2- כמותם לתעודות בדיקה של מכון המתכות הישראלי(טכניון-חיפה):

מס'י	תוצר ודגם ההתקן	תוצר ודגם חרכב	תעודת בדיקה של מכון המתכות
.23	11-10	טויוטה היילקס	ב/ 46899 מ- 18.05.95
.24	32-20	מיצובישי L-200	ב/ 41931 מ- 03.05.92
.25	33-20	טויוטה טנדר	ב/ 42157 מ- 12.07.92
.26	34-20	איסוזו טנדר	ב/ 43078 מ- 31.03.93
.27	35-20	סובארו טנדר AU2	ב/ 43420 מ- 06.07.93
.28	36-20	סקודה טנדר	ב/ 43413 מ- 06.07.93
.29	37-20	איסוזו טרופר	ב/ 43714 מ- 27.09.93
.30	38-20	רובר דיסקברי	ב/ 43945 מ- 24.11.93
.31	39-20	ריינג' רובר	ב/ 94155 מ- 06.01.94
.32	40-20	לאדה ניבח	ב/ 44453 מ- 16.03.94
.33	41-20	מזדה B-2000	ב/ 44454 מ- 16.03.94
.34	42-20	מיצובישי פזרו	ב/ 44580 מ- 07.04.94
.35	43-20	טויוטה 4RUNNER	ב/ 44581 מ- 07.04.94
.36	44-20	לנדובר ציפנדר	ב/ 44555 מ- 06.04.94
.37	45-20	ניסאן טרנו	ב/ 45092 מ- 04.07.94
.38	46-20	גי.מ.סי. טוטמה	ב/ 45091 מ- 04.07.94
.39	47-20	פורד טרנזיט	ב/ 48664 מ- 20.02.96
.40	48-20	גי.מ.סי. ונדורח TG3105	ב/ 48586 מ- 08.02.96
.41	49-20	ינדאי H-100	ב/ 48574 מ- 08.02.96
.42	50-20	גי.מ.סי. סיירח	ב/ 48585 מ- 08.02.96
.43	52-20	גי.מ.סי. ספארי	ב/ 49820 מ- 09.09.96
.44	53-20	גי.מ.סי. סוואנה	ב/ 50438 מ- 25.12.96
.45	54-20	טויוטה הייאם	ב/ 20860 מ- 26.02.97
.46	55-20	מזדה B-2500	ב/ 51139 מ- 16.04.97
.47	56-20	טויוטה HZJ73LV-MNW	ב/ 52877 מ- 25.01.98
.48	57-20	יונדאי ג'ופר KPEIC	ב/ 52878 מ- 25.01.98
.49	59-20	פיגו פרטנר	ב/ 54632 מ- 19.10.98
.50	60-20	סיטרואן ברלינגו	ב/ 54633 מ- 19.10.98
.51	61-20	טויוטה לנד – קרוזר פרוז	ב/ 54598 מ- 18.10.98
.52	62-20	ניסאן PICK-UP	ב/ 54718 מ- 02.11.98
.53	12-30	מיצובישי L200	ב/ 47030 מ- 28.05.95
.54	13-30	איסוזו היפון	ב/ 47030 מ- 29.05.95
.55	14-30	טויוטה היילקס	ב/ 47030 מ- 29.05.95
.56	15-30	ניסאן URGD21	ב/ 48575 מ- 08.02.96
.57	11-40	מזדה B-2500	ב/ 53494 מ- 12.04.98
.58	12-40	מיצובישי סגנס	ב/ 52263 מ- 03.11.97
.59	13-40	איסוזו איפון	ב/ 53495 מ- 12.04.98
.60	14-40	טויוטה היילקס	ב/ 53497 מ- 12.04.98

1.2 בהתאם לתעודות בדיקה של מכון המתכות הישראלי (טכניון-חיפה): (חמשך)

מס'	תוצר ודגם ההתקן	תוצר ודגם הרכב	תעודת בדיקה של מכון המתכות	מ-	תאריך
.61	PS-48	מיצובישי פגיו K94W	55166	מ-	13.01.99
.62	BRINK 2561	טויוטה לנד - קרוזר	54656	מ-	27.10.98
.63	BRINK 2143	טויוטה RAV-4	51142	מ-	16.04.98
.64	BRINK 2326	טויוטה קורולח	51335	מ-	28.05.98
.65	40-07	טויוטה היילוקס	8513231081	מ-	20.09.05
.66	30-30	טויוטה היילוקס ויגו	8613203350	מ-	31.01.06
.67	30-05	טויוטה ראב 4	8613220201	מ-	19.6.06
.68	WESTFALIA 335305	טויוטה לקסוס RX350	8613225193	מ-	26.7.06
.69	BRINK-e1100-4398	מיצובישי לנסר	8613227738	מ-	16.8.06
.70	40-09	טויוטה היילוקס ויגו	8613231448	מ-	14.9.06
.71	20-87	קאיה סורנטו	8713200409	מ-	4.1.07
.72	10-10	קאיה קרויבל	8713200410	מ-	4.1.07
.73	10-15	פיאט דובלו	8713240181	מ-	5.11.07
.74	10-09	טויוטה לנד קרוזר	8813201731	מ-	14.01.08
.75	30-20	טויוטה לנד קרוזר	8813201731	מ-	14.1.08
.76	10-17	טויוטה הייאס	8813200304	מ-	12.3.08

2. לאחר ההרכבה יומצא אישור בכתב המאשר שהרכבה בוצעה בהתאם לתעודות מכון המתכות הישראלי.

3. מנחל המפעל מר שוקי בנימין יהיה אחראי לביצוע הל"ל בהתאם לאמור לעיל.

4. התקן הגיריח יכול לחיות עם אונקל, אונקל משולב עם חפוח, או תפוח בלבד.
5.

בכבוד רב,

חבאן אסף

מרכז בכימי מפויטי רכב

העוזקים: משרד הרישוי י-מ, זר"א, זר"פ וז"ש
נא לפעול בהתאם לאמור לעיל.