

מדינת ישראל



האריך : ד' אדר ב תשס"ח
 11 מרץ 2008
 חיק : התקני גירור
 מט"ר : 81000303
 חוראה : 08-0303

מסד התחבורה והבטיחות בדרכים

אגף הרבב ושירותי תחזוקה מחלקת תקינה

לכבוד
 סל מערכות - סילוס סל
 אזור חקעשיה בעלי המלאכה
 ת.ר 12803 אשדוד

ה.ה.

הנדון: התקני גירור לרכב

הננו להודיעכם כי אין לנו התנגדות להרכבת התקני גירור כמבוקש על-ידיכם וזאת בתנאים הבאים:
 1. ההרכבה תבצע על-י סל מערכות סילוס סל ובהתאם לתערווח מכון החקנים הישראלי בהתאם לפירוט כרלמקן:

| מס' סדורי | תוצר ודגם ההתקן | תוצר ודגם הרכב | תעודת בדיקה של מכון התקנים |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| (1) | 40-11 | מזדה B2500 4x4 | 2913112369 מ- 6.9.99 |
| (2) | 20-67 | יונדאי H-1 | 2913112548 מ- 9.9.99 |
| (3) | 20-66 | מזדה B2500 4 X2 | 2913112608 מ- 9.9.99 |
| (4) | 20-65 | מיצובישי מג'רו | 2913111815 מ- 24.8.99 |
| (5) | 20-63 | שבולט שברמן | 2913110400 מ- 28.7.99 |
| (6) | 20-69 | לנדורב דזסקברי | 291311497 מ- 27.10.99 |
| (7) | 20-71 | זייהו מוסו | 8013105742 מ- 10.4.00 |
| (8) | 40-16 | פורד ריינג'ר | 8013101348 מ- 26.1.00 |
| (9) | 20-72 | פג'רו V78W | 26.1.00 מ- 8013108047 |
| | 20-73 | V68W | |
| (10) | 20-74 | טויוטה פראדו J95I | 8013117260 מ- 24.10.00 |
| (11) | 20-75 | טויוטה RAV4 | 8013117262 מ- 24.10.00 |
| (12) | 20-76 | מיצובישי | 8013116715 מ- 12.10.00 |
| | 20-77 | פג'רו KING | |
| (13) | 20-78 | יונדאי H-100 | 8013117261 מ- 24.10.00 |
| (14) | 50-13 | איסוזו, לייט טראק TFS69 | 8013118158 מ- 6.11.00 |
| (15) | 20-70 | לנד-רובר, ז'מנדר, 110D | 2913115665 מ- 10.11.99 |
| (16) | 50-11 | מזדה, 4X4, B2500 | 8013118162 מ- 24.10.00 |
| (17) | 50-15 | ניסאן, פיק אמ 4X4 | 8013118156 מ- 6.11.00 |
| (18) | 20-80 | שבולט סיירה (מ.כ.מ. 3901 ק"ג) | 2913110400 מ- 28.009.00 |
| (19) | 50-14 | טויוטה, היילקס LN190L | 8013118159 מ- 7.11.00 |
| (20) | M40-14 MA40-14 | טויוטה היילקס | 8013110622 מ- 29.06.00 |
| (21) | 40-15 | ניסאן פיק אמ 4X4 | 8113100839 מ- 14.1.01 |
| (22) | 20-79 | יונדאי סנטה פה | 8113103105 מ- 26.2.01 |
| (23) | 50-12 | מיצובישי K74T, L-200 | 2913111814 מ- 24.08.99 |
| (24) | 50-53 | שבולט סוואנה G3140S | 8113114263 מ- 28.08.01 |
| (25) | 50-17 | טויוטה היילקס 2 X 4 | 8113115389 מ- 20.09.01 |
| (26) | 20-81 | איסוזו IPON | 8113115910 מ- 30.09.01 |
| (27) | 20-83 | מזדה TRIBUTE | 8113116599 מ- 15.10.01 |
| (28) | 20-14 | טויוטה היילקס 2 X 4 אוט' ו- 4X4 | 8113109640 מ- 20.6.01 |
| (29) | 50-15 | ניסן פיק-אם 4X4 ו- 2 X 4 | 8113110330 מ- 1.7.01 |
| (30) | 40-17 | טויוטה היילקס 2X4 ג'יר רגיל | 8113120017 מ- 12.12.01 |
| (31) | 40-18 | טויוטה היילקס 4X4 ו- 2X4 אוט' | 8113120016 מ- 12.12.01 |

דף מס' 2 מחזרחה מס' 81000303

| | | | |
|------------------------|------------------------------|---------|------|
| 10.9.01 מ- 8113114995 | טויוטה היילקס 4X4 ו-2X4 אוטו | 50-18 | (32) |
| 7.1.02 מ- 8213200774 | איסוזו דגם רוריוא | 20-82 | (33) |
| 29.01.02 מ- 8213202321 | רובר דימנר 130 | 50-54 | (34) |
| 6.05.02 מ- 8213212938 | לנד רובר דימנר 110 | 50-70 | (35) |
| 9.05.02 מ- 8213213250 | איסוזו TFS-69 | 60-13 | (36) |
| 9.5.02 מ- 8213213251 | מיצובישי L-200 k74T | 60-12 | (37) |
| 9.7.02 מ- 8213220136 | יונדאי טראקאן | 20-85 | (38) |
| 7.7.02 מ- 8213220223 | דייוו קורנו | 50-90 | (39) |
| 25.6.02 מ- 8213218312 | לנד רובר דימנר 110 | 50-70 | (40) |
| 16.07.02 מ- 8213220914 | סאן טאג - רקסטון | 20-86 | (41) |
| 11.9.02 מ- 8213226463 | סורנטו - KIA | 20-87 | (42) |
| 24.11.02 מ- 8213234198 | טויוטה לבדקרייוו | 20-88 | (43) |
| 4.12.02 מ- 8213235754 | טויוטה לבדקרייוו | 20-89 | (44) |
| 4.12.02 מ- 8213238247 | מדח B2500 | 20-11 | (45) |
| 14.1.03 מ- 8313201612 | יונדאי טראקאן | 20-90 | (46) |
| 14.1.03 מ- 8313201610 | טויוטה לבדקרוז ארוך 2003 | 20-91 | (47) |
| 14.1.03 מ- 8313201611 | טויוטה לבדקרוז קצר 2003 | 20-92 | (48) |
| 23.1.03 מ- 8313202783 | מיצובישי מג'רו קצר 2003 | 20-94 | (49) |
| 23.1.03 מ- 8313203077 | מיצובישי מג'רו ארוך 2003 | 20-95 | (50) |
| 23.1.03 מ- 8313203079 | מיצובישי מג'רו קצר 2003 | 50-94 | (51) |
| 23.10.03 מ- 8313203080 | מיצובישי מג'רו ארוך 2003 | 50-95 | (52) |
| 27.5.03 מ- 8313215946 | פורד אקונולין | 20-84 | (53) |
| 21.5.03 מ- 8313215327 | אומל VIVARO | 20-96 | (54) |
| 21.05.03 מ- 8313219329 | אומל VIVARO | 50-96 | (55) |
| 24.06.03 מ- 8313219533 | איסוזו DMAX | 40-20 | (56) |
| 10.09.03 מ- 8313227016 | איסוזו DMAX | 50-23 | (57) |
| 10.09.03 מ- 8313227017 | איסוזו DMAX | 20-20 | (58) |
| 26.08.03 מ- 8313227015 | טויוטה היילקס | 60-14 | (59) |
| 27.11.03 מ- 8313238364 | ביואק BT26 | 20-47 | (60) |
| 4.11.03 מ- 8313235311 | ניסאן CPUD22 | 20-15 | (61) |
| 31.12.03 מ- 8313242353 | איסוזו DMAX | 60-33 | (62) |
| 01.01.04 מ- 8313242228 | טאנינג מוטו | 60-34 | (63) |
| 23.03.04 מ- 8413209666 | פורד טרניט | 20-68 | (64) |
| 12.07.04 מ- 8413209451 | לנדרובר פרילנדר | 20-51 | (65) |
| 29.07.04 מ- 8413225011 | שבולט TRAIL BLAZER | 50-01 | (66) |
| 04.08.04 מ- 8413225862 | שבולט טילברוו | 20-98 | (67) |
| 31.10.04 מ- 8413235806 | יונדאי TUSCON | HT-4-82 | (68) |
| 14.01.03 מ- 8313200933 | שבולט טואנא 4X4 | 20-93 | (69) |
| 23.02.05 מ- 8513205988 | פולקסוואגן TOUAREG | 50-03 | (70) |
| 27.03.05 מ- 8513209712 | טאנינג רדיוס | 20-01 | (71) |
| 14.03.05 מ- 8513208241 | פורד F-350 | 20-02 | (72) |
| 02.03.05 מ- 8513208112 | לנדרובר דיסקוברי | 50-02 | (73) |
| 27.03.05 מ- 8513209711 | שבולט TRAIL BLAZER | 50-01A | (74) |

דף מס' 3 מחוראה מס' 81000303

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 31.07.05-מ-8513224975 | HUMMER H-3 | 50-05 | (75) |
| 20.09.05-מ-8513231080 | טויוטה היילקס ויגו | 40-07 | (76) |
| 4.11.05-מ-8513234537 | האמר H-2/H-3 | 50-07 | (77) |
| 28.12.05-מ-8513241763 | שברולט uplander | 10-01 | (78) |
| 05.02.06-מ-8613203031 | מורד אקספלורר | 30-02 | (79) |
| 05.02.06-מ-8613203031 | מורד אקספלורר | 10-03 | (80) |
| 25.01.06-מ-8613202281 | טויוטה היילקס ויגו | 30-03 | (81) |
| 3.3.06-מ-8613207397 | סאנג יאנג קירון | 10-02 | (82) |
| 12.06.06-מ-8613219362 | טויוטה רכב 2007 4 | 30-05 | (83) |
| 12.06.06-מ-8613219373 | מיצובישי L-200 2007 | 30-04 | (84) |
| 12.06.06-מ-8613219373 | מיצובישי L-200 2007 | 10-04 | (85) |
| 12.06.06-מ-8613219373 | מיצובישי L-200 2007 | 40-21 | (86) |
| 14.08.06-מ-8613226891 | מורד 350 | 30-06 | (87) |
| 17.9.06-מ-8613231501 | טויוטה היילקס ויגו | 40-09/40-07 | (88) |
| 16.11.06-מ-8613236121 | ניסן נברח | 30-07/10-05 | (89) |
| 16.11.06-מ-8613236122 | ניסן מיימיינדר | 30-08/10-06 | (90) |
| 23.11.06-מ-8613238664 | יודאי סינזה פת | 30-09 | (91) |
| 30.11.06-מ-8613240327 | מזדה BT 50 | 10-08 | (92) |
| 30.11.06-מ-8613240328 | מזדה BT 50 | 30-10 | (93) |
| 7.12.06-מ-8613240592 | סאניונג actyon | 10-07 | (94) |
| 28.12.5-מ-8613242690 | שברולט CAPTIVA | 10-12 | (95) |
| 4.1.07-מ-8713200406 | קאיה סורנטו | 20-87 | (96) |
| 4.1.07-מ-8713200407 | קאיה קריניבל | 10-10 | (97) |
| 14.2.07-מ-8713205860 | מורד אקטולין | 30-17 | (98) |
| 21.5.07-מ-8713218194 | מיצובישי מג'רו | 50-95A 20-94A 50-94A 20-95A | (99) |
| 29.10.07-מ-8713238866 | שברולט סילברדו | 30-18 | (100) |
| 29.10.07-מ-8713238969 | שברולט סילברדו | 20-98 | (101) |
| 29.10.07-מ-8713238970 | שברולט סילברדו | 30-11 | (102) |
| 29.10.07-מ-8713239597 | סאנג יאנג אקסטיין ספורט | 10-07 | (103) |
| 5.11.07-מ-8713240180 | מיאט דובל | 10-15 | (104) |

2. הרכבת התקני חגריה תבוצע אך ורק בכלי רכב מהתוצרים שבגדון.
3. לאחר חתירה יוסאג אישור ככתב מטל מערכות סיליס טל המאשר שהרכבת בוצעה בהתאם לתעודת מכון התקנים הישראלי.
4. מנזל המסגרה פר טל סיליס יהיה אחראי לביצוע הנייל בהתאם לאמור לעיל.
5. בעל הרכב יפנה למשרד הרישוי בו רשום הרכב עם המסמן כאמור בסעיף 3 לשם קבלת אישור מתאים מרשות הרישוי. אישור המסגרה ישמש כאסמכתא לרכבת תקינה של התקן חגריה.
6. חתקן הגרייה יכול להיות עם אונקל, משולב עם תבות, או תפוח בלבד.

בכבוד רב

חנאי אסף
מרכז בכיר תמפ"י רכב

הנתקים:
משרד הרישוי י-ם, ת"א, חיפה ובי"ש
נא למעול בהתאם לאמור לעיל.