

מדינת ישראל

משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה

אגף הרכב ושרותי תחזוקה

מחלקת תקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון: 03-5657272

תאריך: כ"ו כסלו תשס"ט

23 דצמבר 2008

תיק: מזדה

מס"ד: 81121532

אל: - משרדי הרישוי המחוזיים: י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש
- יבואן מורשה "דלק מוטורס בע"מ"

הוראה מס' 1532 - 08

הנדון: רישום ורישוי כלי רכב פרטי נוסעים, תוצר מזדה, לשנה קלנדארית 2009
(סדרת "MAZDA 2")

א. פרטי רכב ומנוע:

תוצר המנוע - מזדה		תוצר הרכב - מזדה/ארץ ההרכבה-יפן /שנה קלנדארית-2009			
קיבול ציל" (סמ"ק)	דגם מנוע	מידות צמיגים	סוג הרכב M1 מידע נוסף (*)	כינוי מסחרי	דגם הרכב
1498 (76 Kw)	ZY	175/65R14 185/55R15 195/45R16	5 דלתות	MAZDA 2	DE145

(*) - רכב זה אינו מאושר להתקנת אמצעי גרירה.

א.1 כושר גרירה (*):

דגם הרכב וכושר גרירה (משקל מורשה לגרירה, ק"ג)	רשאי לגרור
DE145	גורר ^א
640	עם בלמים ^א
400	ללא בלמים ^א

(*) - ברשיון רכב (בתנאים והגבלות) ירשם:
רשאי לגרור גרור במשקל כולל, ק"ג: עם בלמים-0,000, ללא בלמים-0,000.

הערה: כושר גרירה ירשם ברשיון רכב לאחר אישור ורישום ו-גרירה מתאים בלבד.
לידיעה: נתונים טכניים אשר מופיעים בטבלה זאת נבדקו ואושרו ע"י היבואן.

ב. זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):

1-3	4-8	9	10	11	12-17
J M Z	D E 1 4 5	5	9	0	000001
קוד בינלאומי של יצרן הרכב	דגם הרכב: DE=דגם בסיסי, 1=סוג הנעה, 4=סוג המרכב, 5=סוג המנוע	סוג ת.הילוכים	ללא משמעות	מקום ההרכבה ביפן (0 או 1)	מספר רץ

ג. מקום המצאם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מיקום ברכב
טבלת הזיהוי	צמודה	דלת ימנית קדמית משקוף אחורי
מספר שלדה	טבוע מקורית	תא נוסעים, ריצפה, לפני המושב קדמי ימני
דגם/מס' מנוע	טבוע מקורית	גוף המנוע, חלק עליון קדמי במרכז

ד. הוראות רישום משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2008	08 - 0934

ב ב ר כ ה

מהנדס סמיון לרנר
מרכז בכיר תקינה