

מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
תחום תקינה

הוראת רישום מס' 16-0476
סימוכין: 11875216

מתאריך: 1.06.2016

2016	שנה קלנדארית	מס'
שברולט	תוצר הרכב	1
דרום קוריאה	ארץ יצור הרכב	2
CAPTIVA (LT/LS)	כינוי מסחרי	3
FC5E3	FC1E3	דגם הרכב
e4*2001/116*0113	מס' תעודת WVTA	5
M1	קטגוריית רכב	6
M1 פרטי נוסעים	סיווג הרכב	7
5	מס' דלתות	8
2	מס' סרנים	9
4	מס' גלגלים	10
2,460	משקל כולל מורשה (ק"ג)	11
1,250	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	12
1,350	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	13
6	מס' נוסעים למעט הנהג	14
1	מס' נוסעים ליד הנהג	15
4X2	הנעה	16
271	רוחק סרנים (ס"מ)	17
235/60R17 102H	סרן קדמי	18
235/60R17 102H	סרן אחורי	
GM	מידת צמיגים	19
LFS	(קוד עומס ומהירות)	
1,956	תוצר מנוע	20
167	דגם מנוע	21
125	קיבול מנוע (סמ"ק)	
דיזל	כ"ס	22
750	ק"ו	
1,700	הספק מנוע	23
KL1FC5E36GB514345	סוג מנוע (סוג דלק)	
מסקוף שמאל	גרור ללא בלמים	24
מתחת למכסה מנוע, פנימי	גרור עם בלמים	
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	מס' שלדה (לדוגמא)	25
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	מיקום טבלת זיהוי רכב	26
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	מיקום טבלת זיהוי מנוע	27
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	28
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	29
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	30
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	31
קיר אש, מרכז, הטבעה מקורית	הערות	32

מנהל מרכז תקינה
מנהל מרכז תקינה