

**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**  
**הוראת רישום מס' 16-0578**

סימוכין: 24422016

מתאריך: 09/11/2016

2016	שנה קלנדארית		מס'
טיוטה	תוצר הרכב		1
ארה"ב	ארץ יצור הרכב		2
Sienna	כינוי מסחרי		3
L: GSL30L-PFTDKA LE: GSL30L-PRTEKA XLE: GSL30L-PRTQKA XLE: GSL30L-PRZQHA	דגם הרכב		4
עומד בתקינה פדראלית של ארה"ב, FMVSS	מס' תעודת WVTA		5
M1	קטגוריית רכב		6
פרטי נוסעים (112)	סיווג הרכב		7
5	מס' דלתות		8
2	מס' סרנים		9
4	מס' גלגלים		10
2715	משקל כולל מורשה (ק"ג)		11
1405	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)		12
1405	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)		13
7	מס' נוסעים למעט הנהג		14
1	מס' נוסעים ליד הנהג		15
2x4	הנעה		16
303	רוחק סרנים (ס"מ)		17
P235/60R17(100T)	סרן קדמי	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
P235/60R17(100T)	סרן אחורי		
טיוטה	תוצר מנוע		19
2GR	דגם מנוע		20
3456	קיבול מנוע (סמ"ק)		21
266	כ"ס	הספק מנוע	22
198	ק"וו		
בנזין	סוג מנוע (סוג דלק)		23
750	גרור ללא בלמים	כושר גרירה	24
1587	גרור עם בלמים		
5TDZK3DC4FS00000	מס' שלדה (לדוגמא)		25
משקוף דלת הנהג	מיקום טבלת זיהוי רכב		26
לא ישים	מיקום טבלת זיהוי מנוע		27
לוחית צמודה בצידו השמאלי של לוח המחוונים, במבט דרך השמשה הקדמית	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)		28
טבוע ע"י היבואן בארץ - סף תחתון למשקוף דלת נהג	מיקום הטבעת דגם ומס' מנוע (אופן הטבעה)		29
טבוע מקורי על גוף המנוע - חלק שמאלי תחתון	מיקום הטבעת דגם ומס' מנוע (אופן הטבעה)		29
ברכב זה מותקנים פנסי חזית עם השינויים שבוצעו בארץ להתאמתם לדרישות חובה כולל בדיקת ואישור מעבדה מוסמכת אירופאית.	הערה	30	

**בבהכה**  
**מהנדס אנוש, בטיחות**  
**מרכז בטיחות תקינה**