



מדינת ישראל
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה
 תחום תקינה

הוראת רישום מס' 17-0170
 סימובין: - 11378817
 מתאריך: 16/07/2017

2017	שנה קלנדארית	מס'
קרייזלר	תוצר הרכב	1
מקסיקו	ארץ יצור הרכב	2
Jeep Compass	כינוי מסחרי	3
JDFB JDHB JDDB	דגם הרכב	4
עומד בתקינה קנדית, CMVSS	מס' תעודת WVTA	5
M1	קטגוריית רכב	6
פרטי נוסעים (112)	סיווג הרכב	7
5	מס' דלתות	8
2	מס' סרנים	9
4	מס' גלגלים	10
2132	משקל כולל מורשה (ק"ג)	11
1180	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	12
1080	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	13
4	מס' נוסעים למעט הנהג	14
1	מס' נוסעים ליד הנהג	15
4x4	הנעה	16
263	רוחק סרנים (ס"מ)	17
215/65R17(99S) 225/60R17(98H) 225/55R18(98H) 215/65R16(102V)	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
קרייזלר	תוצר מנוע	19
B	דגם מנוע	20
2360	קיבול מנוע (סמ"ק)	21
184	הספק מנוע	כ"ס
137		
בנזין	סוג מנוע (סוג דלק)	23
750	גרור ללא בלמים גרור עם בלמים	24
907		
3C4NJDDDB0HT000000	מס' שלדה (לדוגמא)	25
משקוף דלת הנהג	מיקום טבלת זיהוי רכב	26
לא ישים	מיקום טבלת זיהוי מנוע	27
לוחית צמודה בצידו השמאלי של לוח המחונים, במבט דרך השמשה הקדמית הטבעה מקורית ברצפת תא הנוסעים, מתחת למושב הנוסע הקדמי	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	28
הטבעה מקומית ע"י היבואן/הטבעה מקורית – על גוף המנוע, חלק קדמי תחתון סמוך למספר מנוע	מיקום הטבעת דגם ומס' מנוע (אופן הטבעה)	29
הטבעה מקורית – על גוף המנוע, חלק קדמי תחתון	מיקום הטבעת מספר מנוע	30


 מהנדס אגף תקינה
 מרכז בטיחות בדרכים