

**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**

**הוראת רישום מס' 18-2062**

מס"ד: 04886018

מתאריך: 11/03/2018

ה. מ ישראל בע"מ (קוד 786)		שם היבואן:	מס'
2018		שנה קלנדארית	.1
מ.וו אגוסטא (MV AGUSTA)		תוצר הרכב	.2
איטליה		ארץ יצור הרכב	.3
BRUTALE 800		כינוי מסחרי	.4
B110AA		דגם הרכב	.5
e9*168/2013*11001*03		מס' תעודת WFTA	.6
L3		קטגוריית רכב	.7
אופנוע		סיווג הרכב	.8
2		מס' סרנים	.9
140		רוחק סרנים (ס"מ)	.10
2		מס' גלגלים	.11
1		מס' נוסעים למעט הנהג	.12
120/70-17 (58W)	סרן קדמי	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	.13
180/55-17 (73W)	סרן אחורי		
מ.וו אגוסטא (MV AGUSTA)		תוצר מנוע	.14
B31		דגם מנוע	.15
798		קיבול מנוע (סמ"ק)	.16
110	כ"ס	הספק מנוע	.17
81	ק"וו		
בנזין		סוג מנוע (סוג דלק)	.18
ZCGB110AAJV000001		מס' שלדה (לדוגמא)	.19
צוואר היגוי מימין (מקורית)		מיקום טבלת זיהוי רכב	.20
צוואר היגוי מימין (מקורית)		מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	.21
חלק אחורי של המנוע (מקורית)		מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	.22
חלק אחורי של המנוע, בהמשך לדגם מנוע (מקורית)		מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	.23
--		תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	.24
מותקנים אבזרי בטיחות הבאים: ABS + בקרת משיכה והחלקה + בקרת יציבות + מצמד מחליק		הערות	.25

בברכה,  
 ג'וזף פארס, מהנדס  
 מרכז בכיר תקינה