

**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**

**הוראת רישום מס' 18-2081**

מס"ד: 08587018

מתאריך: 30/04/2018

ה. מ ישראל בע"מ (קוד 786)

מס'	שם היבואן:	ה. מ ישראל בע"מ (קוד 786)
1.	שנה קלנדארית	2018
2.	תוצר הרכב	מ.ו.ו אגוסטא (MV AGUSTA)
3.	ארץ יצור הרכב	איטליה
4.	כינוי מסחרי	BRUTALE 800 RR
5.	דגם הרכב	B111AA
6.	מס' תעודת WFTA	e9*168/2013*11001
7.	קטגוריית רכב	L3
8.	סיווג הרכב	אופנוע
9.	מס' סרנים	2
10.	רוחק סרנים (ס"מ)	140
11.	מס' גלגלים	2
12.	מס' נוסעים למעט הנהג	1
13.	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	סרן קדמי
		סרן אחורי
		120/70ZR17 (58W)   200/55ZR17 (78W)
14.	תוצר מנוע	מ.ו.ו אגוסטא (MV AGUSTA)
15.	דגם מנוע	B31
16.	קיבול מנוע (סמ"ק)	798
17.	הספק מנוע	כ"ס
		ק"וו
		140   103
18.	סוג מנוע (סוג דלק)	בנזין
19.	מס' שלדה (לדוגמא)	ZCGB111AAJV000001
20.	מיקום טבלת זיהוי רכב	צוואר היגוי מימין (מקורית)
21.	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	צוואר היגוי מימין (מקורית)
22.	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	חלק אחורי של המנוע (מקורית)
23.	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	חלק אחורי של המנוע, מתחת לדגם מנוע (מקורית)
24.	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	--
25.	הערות	מותקנים אבזרי בטיחות הבאים: ABS + בקרת משיכה והחלקה + בקרת יציבות + מצמד מחליק + משכך היגוי

בברכה,  
 ג'וזף פארס, מהנדס  
 מרכז בכיר תקינה