

**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**

**הוראת רישום מס' 18-0038**

**סימוכין: 00068918**

**מתאריך: 01/01/2018**

שם היבואן: אוטו איטליה איי אל בע"מ		מס'
2018	שנה קלנדארית	.1
מזראטי (MASERATI)	תוצר הרכב	.2
איטליה	ארץ יצור הרכב	.3
GHIBLI	כינוי מסחרי	.4
M156 7F25W	דגם טכני	.5
e3*2007/46*0224	מס' תעודת WVTa (בתקינה אירופאית בלבד)	.6
M1	קטגוריית רכב	.7
פרטי נוסעים / sedan	סיווג הרכב/ סוג מרכב	.8
4	מס' דלתות	.9
2	מס' סרנים	.10
4	מס' גלגלים	.11
2450	משקל כולל מורשה (ק"ג)	.12
1110	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	.13
1240	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	.14
נהג+4	מס' נוסעים	.15
4x2	הנעה	.16
2998	רוחק סרנים (ס"מ)	.17
סרן אחורי	סרן קדמי	.18 מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)
275/40ZR19 (101Y)	245/45ZR19 (98Y)	
285/35ZR20 (100Y)	245/40ZR20 (99Y)	
285/30ZR21 (100Y)	245/35ZR21 (96Y)	
235/50ZR18 (97Y)	235/50ZR18 (97Y)	
מזראטי	תוצר מנוע	.19
M156D	דגם מנוע	.20
2979	קיבול מנוע (סמ"ק)	.21
345@5500	כ"ס	.22 הספק מנוע
257@5500	ק"יווט	
בנוין	סוג מנוע (סוג דלק)	.23
-	כושר גרירה גרור עם בלמים (ק"ג)	.24
-	כושר גרירה גרור ללא בלמים (ק"ג)	.25
ZAMXS57B00XXXXXX	מס' שלדה (לדוגמא)	.26
מדביקה במשקוף דלת אחורי ימני	מיקום טבלת זיהוי רכב	.27
טבוע מקורית לפני מושב ליד הנהג	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	.28
טבוע מקורית בחלק תחתון שמאלי של בלוק מנוע	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	.29
טבוע מקורית בחלק תחתון שמאלי של הבלוק	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	.30
הרכב פטור מנשיאת גלגל חילוף. חובה קיום ערכת תיקון תקר	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	.31
-----	הערות	.32

**בבחינה**  
**מהנדס אגף הרכב**  
**מרכז בניית תקינה**