

מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
תחום תקינה
הוראת רישום מס' 18-0040
סימוכין: 00066718
מתאריך: 01.01.2018

2018	שנה קלנדארית		מס'
SEAT	תוצר הרכב		1
Spain - Martorell	ארץ יצור הרכב		2
IBIZA	כינוי מסחרי		3
KJ - KJ15LX	דגם הרכב		4
e9*2007/46*3134*04	מס' תעודת WVT		5
M1	קטגוריית רכב		6
פרטי נוסעים (112)	סיווג הרכב		7
4	מס' דלתות		8
2	מס' סרנים		9
4	מס' גלגלים		10
1,620	משקל כולל מורשה (ק"ג)		11
900	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)		12
770	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)		13
4	מס' נוסעים למעט הנהג		14
1	מס' נוסעים ליד הנהג		15
2X4	הנעה		16
2,548	רוחק סרנים (ס"מ)		17
185/65R15 88V / 195/55R16 91V / 215/40 R18 89W / 215/45R17 91W	סרן קדמי	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
185/65R15 88V / 195/55R16 91V / 215/40 R18 89W / 215/45R17 91W	סרן אחורי		
Volkswagen AG	תוצר מנוע		19
DADA	דגם מנוע		20
1498	קיבול מנוע (סמ"ק)		21
150	כ"ס	הספק מנוע	22
110	ק"וו--KW		
Petrol	סוג מנוע (סוג דלק)		23
1,200	גרור עם בלמים	כושר גרירה	24
590	גרור ללא בלמים		
VSSZZZKJZJR100646	מס' שלדה (לדוגמא)		25
On the right B-pillar, pasted	מיקום טבלת זיהוי רכב		26
1 צמודה, בתא מנוע דופן שמאלית. 2 מדבקת נייר, תא מטען (מופיע דגם הרכב המלא ודגם המנוע).	מיקום טבלת זיהוי מנוע		27
טבוע מקורית, בתא מנוע דופן ימנית	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)		28
טבוע מקורית, על גוף המנוע בחלק הקדמי שמאלי. טבוע מקורית, על גוף המנוע בחלק הקדמי שמאלי.	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)		29
	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)		30
-	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)		31
-	הערות		32

מנהל אגף הרכב
מרכז בדיקת תקינה