

מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
תחום תקינה
הוראת רישום מס' 18-0060
סימוכין: 01442418
מתאריך: 18/01/2018

2018				שנה קלנדארית		מס'
SUBARU				תוצר הרכב		1
יפן				ארץ יצור הרכב		2
LEGACY / B4		OUTBACK		כינוי מסחרי		3
BN9DL2C	BN9DL7C	BS9DLHC	BS9DLMC	דגם הרכב		4
E1*2007/46*1320*03				מס' תעודת WVTA		5
M1				קטגוריית רכב		6
Sedan 'AA'		Station Wagon 'AC'		סיווג הרכב		7
4		5		מס' דלתות		8
2				מס' סרנים		9
4				מס' גלגלים		10
////////				משקל כולל מורשה (ק"ג)		11
////////				עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)		12
////////				עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)		13
4				מס' נוסעים למעט הנהג		14
1				מס' נוסעים ליד הנהג		15
4WD				הנעה		16
2750		2745		רוחק סרנים (ס"מ)		17
225/55R17 97V	225/50R18 95W	225/65R17 102H	225/60R18 100V	סרן קדמי	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
225/55R17 97V	225/50R18 95W	225/65R17 102H	225/60R18 100V	סרן אחורי		
SUBARU CORPORATION				תוצר מנוע		19
FB25				דגם מנוע		20
2498				קיבול מנוע (סמ"ק)		21
175				כ"ס	הספק מנוע	22
129				ק"ו		
בנזין				סוג מנוע (סוג דלק)		23
750		750		גרור ללא בלמים	כושר גרירה	24
1500		2000		גרור עם בלמים		
JF1BN9LC2HG017001		JF1BS9LC2HG108001		מס' שלדה (לדוגמא)		25
צמודה: תא המנוע, על בית בולם הזעזועים השמאלי. צמודה: תא מנוע, על בית בולם הזעזועים הימני או: המרכב, בין 2 הדלתות משמאל, חלק תחתון				מיקום טבלת זיהוי רכב		26
גוף המנוע, חלק עליון במרכז				מיקום טבלת זיהוי מנוע		27
טבוע מקורית, תא מנוע, דופן אחורית				מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)		28
יצוק, גוף המנוע, חלק עליון במרכז				מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)		29
טבוע מקורית, גוף המנוע, חלק עליון אחורי שמאלי				מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)		30
דגם רכב זה יכול לשמש כמונית או רכב סיוור – 4 מקומות ישיבה פרט לנהג				תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)		31
-----				הערות		32


בבתיאור
מהנחיה אגף הרכב
מרכז בכיר תקינה