


**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**  
**הוראת רישום מס' 18-0061**  
**סימוכין: - 01449418**  
**מתאריך: 18/01/2018**

שם היבואן: אוטו איטליה איי אל בע"מ		מס'
2018		1. שנה קלנדארית
מזראטי (MASERATI)		2. תוצר הרכב
איטליה		3. ארץ יצור הרכב
GHIBLI S		4. כינוי מסחרי
M156 7E25W		5. דגם הרכב
e3*2007/46*0224*10		6. מס' תעודת WFTA (בתקינה אירופאית בלבד)
M1		7. קטגוריית רכב
SEDAN / (112) פרטי נוסעים		8. סיווג הרכב
4		9. מס' דלתות
2		10. מס' סרנים
4		11. מס' גלגלים
2,470		12. משקל כולל מורשה (ק"ג)
1,130		13. עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)
1,340		14. עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)
נהג + 4		15. מס' נוסעים
4x2		16. הנעה
2998		17. רוחק סרנים (ס"מ)
סרן אחורי	סרן קדמי	18. מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)
275/45ZR18 (103Y)	235/50ZR18 (97Y)	
275/40ZR19 (101Y)	245/45ZR19 (98Y)	
285/35ZR20 (100Y)	245/40ZR20 (99Y)	
285/30ZR21 (100Y)	245/35ZR21 (96Y)	
מזראטי		19. תוצר מנוע
M156E		20. דגם מנוע
2979		21. קיבול מנוע (סמ"ק)
430 @ 5,750	כ"ס	22. הספק מנוע
316 @ 5,750	ק"ווט	
בנוין		23. סוג מנוע (סוג דלק)
-		24. כושר גרירה גרור ללא בלמים (ק"ג)
-		25. כושר גרירה גרור עם בלמים (ק"ג)
ZAMYS57B00XXXXXX		26. מס' שלדה (לדוגמא)
מדביקה במשקוף דלת אחורית ימנית		27. מיקום טבלת זיהוי רכב
טבוע מקורית לפני מושב ליד הנהג		28. מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)
טבוע מקורית בחלק תחתון שמאלי של בלוק המנוע		29. מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)
טבוע מקורית בחלק תחתון שמאלי של הבלוק		30. מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)
הרכב פטור מנשיאת גלגל חילוף. חובה קיום ערכת תיקון תקר		31. תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)
-----		32. הערות

  
**בבתיבה**  
**מהנחה אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**מרכז בכיר תקינה**