

מדינת ישראל



מדינת ישראל
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה
 תחום תקינה
 (יבואן מורשה: סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ)
הוראת רישום מס': 18-3065
סימוכין : 06830818
מתאריך: 12/04/2018

2018	שנה קלנדארית	מס'	
קריזלר מקסיקו	תוצר הרכב	1	
מקסיקו	ארץ יצור הרכב	2	
RAM 3500 Crew Cab	כינוי מסחרי	3	
R2DL	דגם הרכב	4	
NHTSA תקינה אמריקאית לדגם קצר וארוך	מס' תעודת WVTA	5	
N2	קטגוריית רכב	6	
משא פתוח (214)	סיווג הרכב	7	
4	מס' דלתות	8	
2	מס' סרנים	9	
4	מס' גלגלים	10	
5443 5216	משקל כולל מורשה (ק"ג)	11	
2495	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	12	
3175	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	13	
4/5	מס' נוסעים למעט הנהג	14	
1/2	מס' נוסעים ליד הנהג	15	
4X2	הנעה	16	
430 380	רוחק סרנים (ס"מ)	17	
LT275/70 R18 125R	על שני הסרנים	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
קמינס	תוצר מנוע	19	
ETK	דגם מנוע	20	
6690	קיבול מנוע (סמ"ק)	21	
370	כ"ס	הספק מנוע	22
276	ק"ו		23
דיזל	סוג מנוע (סוג דלק)	24	
3500 3500	גרור ללא בלמים גרור עם בלמים	מס' שלדה (לדוגמא)	25
3C63R2DLXHG123456	מיקום טבלת זיהוי רכב	מיקום טבלת זיהוי מנוע	26
צמודה- דלת נהג	צמודה-חלק עליון של מכסה מנוע	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	27
טבוע מקורי-מתחת לתא נהג-בצד ימני ע"ג השלדה (מבט מלמעלה)	טבוע על ידי היבואן על בלוק המנוע בצידו השמאלי התחתון.	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	28
טבוע על ידי היבואן על בלוק המנוע בצידו השמאלי התחתון.	מס. מנוע נקבע בהתאם לספרות 12-17 במספר שלדה.	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	29
קוד 212-כיוון פנסי חזית-השפלה של 1.5 אחוזים. קוד 2117-סימון פנסי חזית-לפי הוראת רישום.	1. ברכב מותקנים פנסי חזית מקוריים שנבדקו ע"י מעבדת TUV-דו"ח מס. 5355570/1 מיום 12/04/2012. להלן סימוני הפנסים: פנס ימני- DOT VOR SAE A RH I7P P2 P3 MAGNA 09DS H13. פנס שמאלי- DOT VOR SAE A LH I7P P2 P3 MAGNA 09DS H13. 2. אחוז השפלת הפנסים נקבע ע"י מוסד הטכניון-דו"ח מס' 120944/ב מיום 13/08/2012. 3. יש לוודא הפניית קצה צינור הפליטה לאחור או לצד שמאל.	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	30
		הערות	31
			32

בברכה
 מהנדס ליאון סויד
 מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

העתק: יבואן הרכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור