

מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
תחום תקינה

הוראת רישום מס' 19-2099
מס"ד: 4000-0406-2019-071023
מתאריך: 27/05/2019

ה. מ ישראל בע"מ (קוד 786)		שם היבואן:	מס'
2019		שנה קלנדארית	.1
מ.וו. אגוסטא (MV AGUSTA)		תוצר הרכב	.2
איטליה		ארץ יצור הרכב	.3
Brutale 800 (35KW)		כינוי מסחרי	.4
1B20AA		דגם הרכב	.5
e9*168/2013*11235		מס' תעודת WFTA	.6
L2		קטגוריית רכב	.7
(010) אופנוע		סיווג הרכב	.8
2		מס' סרנים	.9
140		רוחק סרנים (ס"מ)	.10
2		מס' גלגלים	.11
1		מס' נוסעים למעט הנהג	.12
120/70ZR17 (58W)	סרן קדמי	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	.13
180/55ZR17 (73W)	סרן אחורי		
מ.וו. אגוסטא (MV AGUSTA)		תוצר מנוע	.14
B31		דגם מנוע	.15
798		קיבול מנוע (סמ"ק)	.16
47.6	כ"ס	הספק מנוע	.17
35	ק"ו		
בנוין		סוג מנוע (סוג דלק)	.18
ZCG1B20AAKV003444		מס' שלדה (לדוגמא)	.19
צוואר היגוי מימין (מקורית)		מיקום טבלת זיהוי רכב	.20
צוואר היגוי מימין (מקורית)		מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	.21
חלק אחורי של המנוע (מקורית)		מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	.22
חלק אחורי של המנוע, מתחת לדגם מנוע (מקורית)		מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	.23
--		תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	.24
מותקנים אבזרי בטיחות הבאים: ABS + בקרת משיכה והחלקה + בקרת יציבות + מצמד מחליק		הערות	.25

בבחינה,
מהנדס ג'וזף פארס
מרכז בבחינה תקינה