

**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**

**הוראת רישום מס' 19-0011**  
**סימוכין :- 25789018**  
**מתאריך: 01/01/2019**

שם היבואן: אוטוארט (איי. אל.) בע"מ		מס'
2019	שנה קלנדארית	.1
אסטון מרטין (Aston Martin)	תוצר הרכב	.2
אנגליה	ארץ יצור הרכב	.3
Vantage	כינוי מסחרי	.4
AM6	דגם טכני	.5
e9*2007/46*6619*00	מס' תעודת WVTA (בתקינה אירופאית בלבד)	.6
M1	קטגורית רכב	.7
פרטי נוסעים / Coupe	סיווג הרכב/ סוג מרכב	.8
2	מס' דלתות	.9
2	מס' סרנים	.10
4	מס' גלגלים	.11
1995	משקל כולל מורשה (ק"ג)	.12
985	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	.13
1165	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	.14
נהג+1	מס' נוסעים	.15
4x2	הנעה	.16
270.5	רוחק סרנים (ס"מ)	.17
סרן אחורי	סרן קדמי	.18 מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)
295/35ZR20 (105Y)	255/40ZR20 (101Y)	
אסטון מרטין	תוצר מנוע	.19
177950	דגם מנוע	.20
3982	קיבול מנוע (סמ"ק)	.21
503@7300	כ"ס ק"י	.22 הספק מנוע
375@6000		
בנזין	סוג מנוע (סוג דלק)	.23
-	כושר גרירה גרור עם בלמים (ק"ג)	.24
-	כושר גרירה גרור ללא בלמים (ק"ג)	.25
SCFSMGAW7KGNXXXXX	מס' שלדה (לדוגמא)	.26
צמודה במשקוף דלת נוסע	מיקום טבלת זיהוי רכב	.27
טבוע מקורית ברצפה לפני מושב של נוסע	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	.28
טבוע מקורית בחלק אחורי של בלוק מנוע	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	.29
טבוע מקורית בחלק אחורי של בלוק מנוע	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	.30
הרכב פטור מנשיאת גלגל חילוף. חובה קיום ערכת תיקון תקר	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	.31
-----	הערות	.32

  
**בבוקרה**  
 מהנדס אגף הרכב  
 מרכז בכיר ותקינה