

מדינת ישראל
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה
 תחום תקינה
 (יבואן מורשה: סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ)

הוראת רישום מס' 19-0080

סימוכין: 068307

מתאריך: 03/02/2019

2019	שנה קלנדארית	מס'
קריזלר ארצות הברית(0869)	תוצר הרכב	1
ארצות הברית	ארץ יצור הרכב	2
GRAND CHEROKEE	כינוי מסחרי	3
JFBG-JFCG-JFLG-JFAG	דגם הרכב	4
עומד בתקינה אמריקאית	מס' תעודת WVTA	5
M1	קטגוריית רכב	6
פרטי נוסעים (112)	סיווג הרכב	7
5	מס' דלתות	8
2	מס' סרנים	9
4	מס' גלגלים	10
2,949	משקל כולל מורשה (ק"ג)	11
1,452	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	12
1,679	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	13
4	מס' נוסעים למעט הנהג	14
1	מס' נוסעים ליד הנהג	15
4X4	הנעה	16
2,915	רוחק סרנים (ס"מ)	17
265/60R18-110H 265/60R18-109T 265/50R20-111V 265/50R20-107V	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
JEEP	תוצר מנוע	19
G	דגם מנוע	20
3,604	קיבול מנוע (סמ"ק)	21
286	כ"ס	22
213	ק"וו	
בנזין	סוג מנוע (סוג דלק)	23
450	גרור ללא בלמים	24
2812	גרור עם בלמים	
1C4RJFA/B/C/DG*KC*****	מס' שלדה (לדוגמה)	25
מדבקה-עמוד דלת נהג	מיקום טבלת זיהוי רכב	26
מדבקה-חלק עליון של מכסה מנוע	מיקום טבלת זיהוי מנוע	27
טבוע מקורי-על הרצפה מאחורי מושב קדמי ימני	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)	28
בלוק מנוע-צד שמאלי מעל הסטרטר G	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)	29
בלוק מנוע-צד שמאלי מעל הסטרטר G	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)	30
	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)	31
<ul style="list-style-type: none"> • 4 הדגמים בתקינה פדרלית • מעבדת אריאל: 2 זוגות פנסים נבדקו במעבדת אריאל. זוג הלוגן, וזוג לד. כולם נמצאו מתאימים לדרישות משרד התחבורה הישראלי העדכניות. כיוון פנסים סטנדרטי יבוצע ב PDI של סמל"ת לפני מסירת הרכבים. 	הערות	32


 מהנדס אגף הרכב ושירותי תחזוקה
 מרכז בדיקת תקינה