

**מדינת ישראל**  
**משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**  
**אגף הרכב ושירותי תחזוקה**  
**תחום תקינה**  
**הוראת רישום מס' 19-0099**  
**סימוכין: 068807**  
**מתאריך: 18/02/2019**

2019	שנה קלנדארית		מס'
סקודה	תוצר הרכב		1
צ'כיה	ארץ יצור הרכב		2
Octavia	כינוי מסחרי		3
5E33N5	דגם הרכב		4
e8*2007/46*0318	מס' תעודת WVTA		5
M1	קטגוריית רכב		6
112	סיווג הרכב		7
4	מס' דלתות		8
2	מס' סרנים		9
4	מס' גלגלים		10
1830	משקל כולל מורשה (ק"ג)		11
930	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)		12
950	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)		13
4	מס' נוסעים למעט הנהג		14
1	מס' נוסעים ליד הנהג		15
2X4	הנעה		16
2667	רוחק סרנים (ס"מ)		17
205/55 R16 91V , 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	סרן קדמי	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
205/55 R16 91V , 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	סרן אחורי		
Volkswagen AG	תוצר מנוע		19
DAD/A	דגם מנוע		20
1498	קיבול מנוע (סמ"ק)		21
150	כ"ס	הספק מנוע	22
110	ק"וו		
דיזל	סוג מנוע (סוג דלק)		23
640	גרור ללא בלמים	כושר גרירה	24
1500	גרור עם בלמים		
TMBAR6NE7K0128417	מס' שלדה (לדוגמא)		25
על המרכב מימין בין הדלתות	מיקום טבלת זיהוי רכב		26
מדבקה בתא המטען	מיקום טבלת זיהוי מנוע		27
דופן קדמי ימין	מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)		28
בצד שמאל בחיבור בין המנוע לתיבת ההילוכים	מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)		29
בצד שמאל בחיבור בין המנוע לתיבת ההילוכים	מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)		30
-----	תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)		31
-----	הערות		32

בבהבה  
 מהנדס אגף תקינה  
 מרכז בדיקת תקינה