



משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  
אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחום תקינה  
(יבואן מורשה: סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ)

הוראת רישום מס': 19-3074

סימוכין : 2019-071295-0406-4000 מתאריך: 7 אוגוסט, 2019

2019	שנה קלנדארית		מס'	
קריזלר מקסיקו (0855)	תוצר הרכב		1	
מקסיקו	ארץ יצור הרכב		2	
DODGE RAM 3500	DODGE RAM 2500		3	
R3DL	R5FL	R5SL	4	
עומד בתקינה אמריקאית		מס' תעודת WVTA	5	
N2		קטגוריית רכב	6	
משא פתוח (214)		סיווג הרכב	7	
4		מס' דלתות	8	
2		מס' סרנים	9	
4		מס' גלגלים	10	
5,352	4,535	משקל כולל מורשה (ק"ג)	11	
2,722	2,722	עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)	12	
3,175	2,740	עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)	13	
5	4 או 5	מס' נוסעים למעט הנהג	14	
2	2 או 1	מס' נוסעים ליד הנהג	15	
4X4		הנעה	16	
3,785		רוחק סרנים (ס"מ)	17	
LT275/70 R18 (125/122R)		על שני הסרנים	מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	18
קמינס		תוצר מנוע		19
ETM	ETJ	ETK	דגם מנוע	20
6,690		קיבול מנוע (סמ"ק)		21
400	370	כ"ס	הספק מנוע	22
298	279	ק"וו		
דיזל		סוג מנוע (סוג דלק)		23
3500		גרור ללא בלמים	כושר גרירה	24
		גרור עם בלמים		
3C6UR3DLXKG123456 3C6UR5FLXKG123456 3C6UR5SLXKG123456		מס' שלדה (לדוגמא)		25
מדבקה-עמוד דלת נהג		מיקום טבלת זיהוי רכב		26
מדבקה-חלק עליון של מכסה מנוע		מיקום טבלת זיהוי מנוע		27
טבוע מקורי-מתחת לתא נהג בצד ימני ע"ג השלדה		מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)		28
בלוק מנוע-צד שמאלי תחתון		מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)		29
בלוק מנוע-צד שמאלי תחתון		מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)		30
קוד 212-כיוון פנסי חזית-השפלה של 1.5% קוד 2117-סימון פנסי חזית-לפי הוראת רישום אפשרות למדרגה נשלפת בצד.		תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)		31
1. ברכב מותקנים פנסי חזית מקוריים שנבדקו ע"י מעבדת TUV (דו"ח מס. 5355570/1 מיום 12/4/2012). להלן סימוני הפנסים: פנס ימני- DOT VOR SAE A RH I7P P2 P3 MAGNA 09DS H13 פנס שמאלי- DOT VOR SAE A LH I7P P2 P3 MAGNA 09DS H13 2. אחוז השפלת הפנסים נקבע ע"י מוסד הטכניון-דו"ח מס. 13/8/2012. 3. יש לוודא הפניית קצה הצינור פליטה לאחור או לצד שמאל.		הערות		32

העתק: יבואן הרכב, תיק

בברכה,  
מהנדס ליאור סנייד  
מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור